



3 year guarantee / Garantie 3 ans



# METEORA



EN 12492: 2012

UIAA



52 → 58 cm  
21 → 23 inch

## WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:  
- Read and understand all instructions for Use.  
- Get specific training in its proper use.  
- Become acquainted with its capabilities and limitations.  
- Understand and accept the risks involved.



**FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.**

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :  
- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation de cet équipement.  
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.  
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.  
- Comprendre et accepter les risques induits.




**LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.**

### 1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)


In a specific environment (dust, sand...)  
Dans un environnement spécifique (poussière, sable...)



Solution 1




Solution 2



See text part (paragraph 5) / Voir partie texte (paragraphe 5)

### 2. Nomenclature



### 3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier




PPE checking  
Vérification EPI  
PETZL.COM



### Traceability and markings Traçabilité et marquage

a. b. c. d. i. j. k. l. m



d. Serial number / Numéro de série

00 000 AA 0000

e. f. g. h.

PETZL.COM



Latest version  
Dernière version



Other languages  
Autres langues



Technical tips  
Conseils techniques



PPE checking  
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols  
Panneaux d'alertes




PETZL  
FR-38920 Crolles  
Cidex 105A  
PETZL.COM  
ISO 9001  
© Petzl








Sustaining our Community  
Au service de la Communauté  
Fondation  
FONDATION-PETZL.ORG

4. How to put on and adjust the helmet  
Mise en place et réglages du casque

1.







2.








4. How to put on and adjust the helmet  
Mise en place et réglages du casque


3.



4.




Fonction test  
Test fonctionnel



5. Magnetic buckle precautions (text part)  
Précautions boucles aimantées (partie texte)

6. Precautions for use (text part)  
Précautions d'usage (partie texte)



7. Additional information  
Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie

Serial n° / N° de série  
XXXX XX XXXX + 10 years ans

B. Markings  
Marquage



C. Acceptable T°  
T° tolérées

+ 50°C / + 122°F  
- 30°C / - 22°F

F. Drying / Séchage

+ 30°C maxi.  
+ 86°F maxi.

G. Storage - Transport  
Stockage - transport



D. Precautions for use / Précautions d'usage



E. Cleaning / Nettoyage

+ 30°C maxi.  
+ 86°F maxi.

30°C  
86°F

H. Modifications - Repairs  
Modifications - Réparations



I. FAQ - Contact  
Questions - Contact





